



दूरध्वनी क्र. : ०२०-२४२६६०११ महाराष्ट्र शासन : जलसंपदा विभाग

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. २, स्वारगेट, पुणे ४११०३७

Email ID :- eemd123@gmail.com, GSTIN NO : 27AAALI0006N3Z8

जा. क्र. यांवि.क्र.२ / पुणे ३७ / भांडार शाखा / दरपत्रक / ४३९ / सन २०२६ दि

दरपत्रकसाठी सूचना

विषय :- JCB JS-८१ Excavator No.०२४२६८६८ ची दुरुस्ती बाबत

संदर्भ :- विभागीय कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक जा.क्र. यांवि.क्र.२ पुणे-३७/ तांशा/३७६/ दिनांक १३/०२/२०२६

महाशय,

कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी विभाग क्र.२,पुणे-३७ यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी नोंदणीकृत / सदरकामाचे अनुभव असणाऱ्या अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशील व नियम व अटीनुसार दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजूस ' दरपत्रक ' असा उल्लेख करून उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमुद करण्यात यावा.

सदरचे दरपत्रक हे दिनांक पर्यंत ठिक ४.०० वाजेपर्यंत या कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे. दरपत्रकामधील दर हे दरपत्रक उघडल्या पासून ९० दिवस बंधनकारक राहतील.

सोबत : कामाचा तपशील

नियम व अटी:-

१. दर पत्रकातील दर मागितलेल्या यूनिट प्रमाणे द्यावेत.
२. नियमानुसार आयकर,वस्तु व सेवाकर तसेच संबंधी इतर कर कपात करण्यात येतील.
३. दरपत्रके हे छायाचित्र प्रतीवर लिहिलेले स्विकारले जाणार नाही.
४. दरपत्रकातील दर हे दर पत्रक उघडल्यापासून ९० दिवस ग्राह्य धरले जातील.
५. काम पूर्ण व समाधानकारक झाल्यानंतर धनादेशाने बिलाचे पैसे ३० दिवसांत अदा केले जातील (निधी उपलब्ध असेल तर)
६. दरपत्रके ही त्याच दिवशी शक्य झाल्यास उघडली जातील.
७. कोणतेही दरपत्रक स्विकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचा हक्क निम्नस्वक्षरीकार यांनी राखून ठेवला आहे.



(शा.वा.काड़ी)

कार्यकारी अभियंता,
यांत्रिकी विभाग क्र २, पुणे - ३७.

प्रत :- विभागीय कार्यालय नोटिस बोर्ड / MAHAYANTRIKI Website


प्रत :- उपअभियंता यांत्रिकी उपविभाग, पुणे, तांशा माहितीसाठी.

पंढरपूर

Discription

Repairs to JCB JS-81 Excavator No.02426868

| Sr. No | Part Number | Discription of Job | Qty | Rate | Amount |
|--------------------------|-----------------|--|-------|----------------------|--------|
| | | Repairs to JCB JS-81 Excavator No.02426868 of Idler and tension spring assembly (RH) by way of removing, checking and replacing old and unserviceable spares by new one as per OEM specification and confirming to part no. and including cost of material and labour charges with GST refitting above on machine at site with test and trial. | 1 Job | | |
| A) | Cost of Spares: | | | | |
| 1 | 335/H7491 | Yoke | 1 | 5822 | 5822 |
| 2 | 335/H7485 | Bearing | 2 | | |
| 3 | 335/H7486 | Shaft | 1 | | |
| 4 | 335/H7487 | Pin Bushing | 2 | | |
| 5 | 335/H7490 | Seal | 4 | | |
| 6 | 335/H7495 | Cylinder | 1 | | |
| 7 | 335/H7496 | Piston | 1 | | |
| 8 | 335/H7501 | Plug | 1 | | |
| 9 | 335/H7502 | O Ring | 1 | | |
| 10 | 335/H7503 | Seal, Dust | 1 | | |
| 11 | 335/H7504 | Seal, Lip | 1 | | |
| | | | | Sub Total Rs. | |
| | | | | Add CGST @ 18 % | |
| | | | | Total (A), Rs. | |
| B) | Labour Charges: | | | | |
| 1 | UC/01 | Dismantling Track chain by removing master pin/No. | 1 | | |
| 2 | UC/08 | Removing & refitting of idler assembly | 1 | | |
| 3 | UC/12 | Repairs to track adjuster / recoil cylinder by replacing seal kit | 1 | | |
| 4 | UC/15 | Reassembling of track chain & fitting of master pin by hydraulic press | 1 | | |
| | | | | Sub Total Rs. | |
| | | | | Add CGST @ 18 % | |
| | | | | Total (B), Rs. | |
| | | | | Total (A + B), Rs. | |
| | | | | Total Rs. | |
| (In Words: Rupees Only) | | | | | |


Executive Engineer
Mechanical Division No.2
Pune-37