महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग

दूरध्वनी क्र :- 020-24266011 **कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. 2, स्वारगेट, पुणे** 411 037
Email ID :- eemd123@gmail.com G. S. T. No. :- 27AAALI0006N3Z8

जा. क्र. यांविक्र.2,पुणे 37 / भांडारशाखा / २२९९ **/ सन** 2026 **दि.** २०/११/२०२६

दरपत्रकासाठी सूचना

विषय :- TATA Hitachi Excavator EX 200 No. 9942 दुरुस्ती बाबत.

संदर्भ :- विभागीय कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक यांविक्र.2/तांशा/अंदाजपत्रक/2216/ सन 2026, दि. 02.11.2026

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. 2, पुणे 37 यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामासाठी नोंदणीकृत / सदर कामाचे अनुभव असणा-या अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफयासोबत जोडलेल्या कामाचा तपशिल, **नियम व अटीनूसार दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. दरपत्रकाच्या सिलबंद** लिफाफयाच्या वरिल बाजूस दरपत्रक **असा उल्लेख करुन उपरोक्त विषयाचा व** या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्र. नमुद करण्यात यावा.

सदरचे दरपत्रक हे **दिनांक** २०/११/२०२६ **ठिक** 4.00 वाजेपर्यंत या कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे. दरपत्रकामधील दर हे दरपत्रक उघडल्यापासून 90 दिवस बंधनकारक राहतील.

सोबत :- कामाचा तपशिल

नियम व अटी :-

1. दरपत्रकातील दर मागितलेल्या युनिटप्रमाणे दयावेत.
2. नियमानूसार आयकर, वस्तु व सेवाकर तसेच संबंधी शासन निर्देशानूसार इतर कर कपात करण्यात येतील.
3. दरपत्रके हे छायाचित्र प्रतीवर लिहिलेले स्विकारले जाणार नाही.
4. दरपत्रकातील दर हे दर पत्रक उघडल्यापासून 90 दिवस ग्राहय धरले जातील.
5. काम पूर्ण व समाधानकारक झाल्यानंतर धनादेशाने बिलाचे पैसे 30 दिवसांत अदा केले जातील. **(निधी उपलब्ध असेल तर).**
6. दरपत्रके ही त्याच दिवशी शक्य झाल्यास उघडले जातील.
7. कोणतही दरपत्रक स्विकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचा हक्क निम्नस्वाक्षरीकार यांनी राखून ठेवला आहे.

(रा. भा. कुलकर्णी)
कार्यकारी अभियंता
यांत्रिकी विभाग क्र. 2, पुणे 37

प्रत :- विभागीय कार्यालय नोटीस बोर्ड व महायांत्रिकी संकेतस्थळ.
प्रत :- विभागीय कार्यालय तांत्रिक शाखा यांना माहितीसाठी.

SCHEDULE

Name of Work- Repairs to TATA Hitachi Excavator EX 200 No. 9942

Repairs to TATA Hitachi Excavator EX 200 No. 9942 by way of replacing the following old damaged, wornout and unserviceable spares as per std. OEM specifications and confirming to part no. complete job work with Test and Trial at site.

Cost Of Spares

Sr. No.	Part No.	Description	Unit	Qty.	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	TD20605/43	KIT: SEAL (BOOM CYL RH)	No.	1		
2	TD20607/43	KIT: SEAL (BKT. CYL)	No.	1		
3	TE21145	BUSH	No.	2		
4	3040795	BUSHING 090.0X080.0 TP108.0X	No.	2		
5	J932050	BOLT M20X50	No.	2		
6	4114816	SHIM 2.3 PL2.3-145X145	No.	2.		
7	4239773	HOSE	No.	1		
					Total Material charges-	
					GST @ 18 % (SGST 9% & CGST 9%)	
					A. Total Material charges including GST	
B.	**Labour Charges-**					
1	Removing bucket/arm/boom jack assly. from machine and refitting after repairs		Job	1		
					B. Total Labour Charges	
					GST @ 18 % (SGST 9% & CGST 9%)	
					Total Rs B	
					Total Rs. (A +B)	
					Final Total amount Rs.	

Executive Engineer
Mechanical Division,No.2
Swargate,Pune-37