



दूरध्वनी क्र. :- ०२०-२४२६६०११ महाराष्ट्र शासन : जलसंपदा विभाग

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. २, स्वारगेट, पुणे ४११०३७

Email ID :- eemd123@gmail.com, GSTIN NO : 27AAALI0006N3Z8

जा. क्र. यांवि.क्र.२ / पुणे ३७ / भांडार शाखा / २०२५ / सन २०२५

दि १३/११/२०२५

प्रति,

मागिल पानावरिल यादीप्रमाणे,

.....

विषय :- दरपत्रक सादर करणेबाबत

संदर्भ :- विभागीय कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक जा.क्र. यांवि.क्र.२ पुणे-३७/ तांशा/ २३९७ दिनांक २९/१०/२०२५

महाशय,

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र.२, पुणे-३७ यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी नोंदणीकृत / सदरकामाचे अनुभव असणाऱ्या अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशील व नियम व अटीनुसार दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजूस ' दरपत्रक ' असा उल्लेख करून उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमुद करण्यात यावा.

सदरचे दरपत्रक हे दिनांक पर्यंत ठिक ४.०० वाजेपर्यंत या कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे. दरपत्रकामधील दर हे दरपत्रक उघडल्या पासून ९० दिवस बंधनकारक राहतील.

सोबत : कामाचा तपशील

नियम व अटी:-

१. दर पत्रकातील दर मागितलेल्या यूनिट प्रमाणे द्यावेत.
२. नियमानुसार आयकर, वस्तु व सेवाकर तसेच संबंधी इतर कर कपात करण्यात येतील.
३. दरपत्रके हे छायाचित्र प्रतीवर लिहिलेले स्विकारले जाणार नाही.
४. दरपत्रकातील दर हे दर पत्रक उघडल्यापासून ९० दिवस ग्राह्य धरले जातील.
५. काम पूर्ण व समाधानकारक झाल्यानंतर धनादेशाने बिलाचे पैसे ३० दिवसांत अदा केले जातील (निधी उपलब्ध असेल तर)
६. दरपत्रके ही त्याच दिवशी शक्य झाल्यास उघडली जातील.
७. कोणतेही दरपत्रक स्विकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचा हक्क निम्नस्वक्षरीकार यांनी राखून ठेवला आहे.

कार्यकारी अभियंता,  
यांत्रिकी विभाग क्र २, पुणे - ३७.

प्रत :- विभागीय कार्यालय नोटिस बोर्ड / MAHAYANTRIKI Website

प्रत :- उपअभियंता यांत्रिकी उपविभाग, पंढरपूर यांना माहितीसाठी.

**Schedule**

**Repairs to Mahindra Blazo 28 T Tipper No.MH-14 KA-0420**

Repairs to Mahindra Blazo 28 XT Tipper No.MH-14 KA-0420 By way of Removing,checking and replacing old and unserviceable spares by new one as per OEM Specification and confirming to part no.and including cost of material and labour charges with GST refitting above on machine at site with test and trial.

| Sr No    | Description             | Quantity (job)                | Unit | Labour Rate | Labour Amount B3(Rs) | Spares Rate                     | Spare Amount B-1 (Rs.) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|------|-------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>A</b> | <b>Cost of Spares -</b> |                               |      |             |                      |                                 |                        |
|          | <b>Part No.</b>         | <b>Part Name</b>              |      |             |                      |                                 |                        |
| 1        | 0309CAV00521N           | V Band Clamp Mix Box          | 2    | No          |                      |                                 |                        |
| 2        | 0309CAV00531N           | Gasket Mix Box                | 2    | No          |                      |                                 |                        |
| 3        | 0302DAV01650N           | Gasket V Band Exhaust Curve   | 2    | No          |                      |                                 |                        |
| 4        | 0309CAV00171N           | Sensor Temperature            | 1    | No          |                      |                                 |                        |
| 5        | 7311AAP00013N           | Cap                           | 1    | No          |                      |                                 |                        |
| 6        | MTBST-01                | Steering Oil Ate- Dex II D 1L | 2    | No          |                      |                                 |                        |
|          |                         |                               |      |             |                      | <b>Sub total</b>                |                        |
|          |                         |                               |      |             |                      | <b>Add GST @ 18 %</b>           |                        |
|          |                         |                               |      |             |                      | <b>Total Sapres Cost.</b>       |                        |
| <b>B</b> | <b>Labour Charges</b>   |                               |      |             |                      |                                 |                        |
| 1        | K72-LOC-75X             | Tem Sensor RNR                | 1    | Job         |                      |                                 |                        |
| 2        | K72-790-057             | k72- RNR Alternator           | 1    | Job         |                      |                                 |                        |
| 3        | K72-LOC-016             | K72 Machining Charg           | 1    | Job         |                      |                                 |                        |
| 4        | K72-LOC-504             | K72-Alternator Repair         | 1    | Job         |                      |                                 |                        |
| 5        | K72-LOC-96Y             | Clutch Pedal Adjusted         | 1    | Job         |                      |                                 |                        |
| 6        | K72-LOC-66Z             | V Clamp Gasket RNR            | 1    | Job         |                      |                                 |                        |
| 7        | K72-LOC-9CX             | Laptop Flashing Charges       | 1    | Job         |                      |                                 |                        |
| 8        | K72-LOC-9KS             | Wiring Harness Repair         | 1    | Job         |                      |                                 |                        |
|          |                         |                               |      |             |                      | <b>Sub total</b>                |                        |
|          |                         |                               |      |             |                      | <b>Add GST @ 18 %</b>           |                        |
|          |                         |                               |      |             |                      | <b>Total Labour B-3 charges</b> |                        |
|          |                         |                               |      |             |                      | <b>Total Amount, Rs</b>         |                        |
|          |                         |                               |      |             |                      | <b>Say, Total</b>               |                        |

  
Executive Engineer,  
Mechanical Division No.2  
Swargate,Pune-37