



कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्रमांक २, पुणे ३७ यांचे कार्यालय
दूरध्वनि/फॅक्स क्रमांक ०२०-२४२६६०११, सांकेतांक - १२०० E-mail : eemd123@gmail.com

डाक प्रमाणित सह

यांवि-२/ यंत्र दुरुस्ती / दरपत्रक / तां-३ / १२७९ / २०२४

कार्यकारी अभियंता,

यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

दिनांक - ०९/०५/२०२४

प्रति,

मागील पागावरील यादीप्रमाणे

ग हिताची झॅक्सिस २२० एक्स्केव्हेटर क्र. २२० अ.क्र. ३१२ च्या दुरुस्ती कामाकरिता
दरपत्रक मागविणेबाबत.

महाराष्ट्र,

उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग,

पंढरपूर

यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी

यांत्रिकी संघटनेकडे नोंदणीकृत अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशिल
व नियम व अटनुसार दरपत्रक मागवण्यात येत आहेत. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजुस दरपत्रक असा उल्लेख करुन उपरोक्त
विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमूद करण्यात

याबा. सदरचे दरपत्रक हे दिनांक-

रोजी ठीक ४.०० वाजेपावेतो या कार्यालयास प्राप्त होणे


आवश्यक आहे. दरपत्रकामधिल दर हे दरपत्रक उघडल्यापासून १२० दिवस बंधनकारक राहतील.

क्रांणतेही एक अथवा सर्व दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून

ठेवण्यात येत आहे.

आपला विश्वासु

सोबत :- कामाचा तपशिल.



कार्यकारी अभियंता

यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी

'अग्रेषित.


पत्र- उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग, पंढरपूर

प्रत- भांडार शाखा विभागिय कार्यालय यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी .

Schedule

Name of Work :- Repairs to Tata Hitachi ZX220 Sr.No.- 0312 by way of replacing following spares as per O.E.M. specification and part nos.with cost of material and labour charges etc.complete job

Sr. No.	Description	QTY.	unit	Rate	Amount
Repairs to Tata Hitachi ZX220 Excavator No. 312 of Idler Assy. with Yoke (RH) and Track Link (RH) by way of Removing,checking and replacing old and unserviceable spares by new one as per OEM specification and confirming to part no. charges include cost of material and labour refitting above on machine at site with test and trial.					
A	Spares				
1	1026776XXTC Bearing	2	No		
2	A810070 O Ring	2	No		
3	4153731XXTC Seal; Group	2	No		
4	ZC00000011 Bushing	2	No		
5	TD03656/12 Track Bolt	10	No		
6	TD03656/13 Track Nut	10	No		
7	TD03656/14 Track Shoe	1	No		
TOTAL B1					
GST @18% =					
Total B1					
B	LABOUR CHARGES B3				
1	Dismantling Track chain by removing master pin/No.	1	Job		
2	Removing & refitting of idler assembly	1	Job		
3	Reconditioning to outer circumference of idler wheel by welding using special electrodes & turning to std. size etc.	1	Job		
4	Removing grouser shoe bolts by gas cutting & refitting of grouser shoe with new shoe bolts / Shoe	2	Job		
5	Reassembling of track chain & fitting of master pin by hydraulic press	1	Job		
Total Labour					
GST @18% =					
Total B3 Rs. =					
Total B1 + B3					
SAY Rs. =					


 Executive Engineer,
 Mechanical Division No. 2,
 Pune - 37