



कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्रमांक २, पुणे ३७ यांचे कार्यालय

दूरध्वनि/फॅक्स क्रमांक ०२०-२४२६६०११. सांकेतांक - १२०० E-mail : eemd123@gmail.com

डाक प्रमाणित सह

यांवि-२/ यंत्र दुरुस्ती / दरपत्रक / तां-३ / १४७५ / २०२५

कार्यकारी अभियंता,

यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

दिनांक - ११/०६/२०२५

प्रति,

मागील पानावरील यादीप्रमाणे

आयशर ५०१६ प्रो टिप्पर एम एच १३ सी यु ४९४८ च्या दुरुस्ती कामाकरिता

दरपत्रक मागविणेबाबत.

महाशय,

उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग, पंढरपूर यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी

यांत्रिकी संघटनेकडे नोंदणीकृत अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशिल व नियम व अटनुसार दरपत्रक मागवण्यात येत आहेत. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजूस दरपत्रक असा उल्लेख करून उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमुद करण्यात

यावा. सदरचे दरपत्रक हे दिनांक- १४/०६/२५ रोजी ठीक ४.०० वाजेपावेतो या कार्यालयांस प्राप्त होणे

आवश्यक आहे. दरपत्रकामधिल दर हे दरपत्रक उघडल्यापासून १२० दिवस बंधनकारक राहतील.

कोणतेही एक अथवा सर्व दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून

ठेवण्यात येत आहे.

आपला विश्वासू

कार्यकारी अभियंता

यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी

अप्रेषित.

सोबत :- कामाचा तपशिल


प्रत- उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग, पंढरपूर

✓ प्रत- भांडार शाखा विभागिय कार्यालय, यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी.

Schedule

Name of work :- Repairs to Eicher Tipper 5016 pro MH 13 CU 4948

Sr. No.	Description	Quantity	Rate	Amount
	Repairs to Eicher Tipper No. MH13 CU4948 of Reconditioning to Rear Leaf Spring Assy and clutch Assy by way of Removing, checking and replacing old and unserviceable spares by new one as per OEM specification and confirming to part no. charges include cost of material and labour refitting above on machine at site with test and trial.			
A	Repairs to Engine Group			
1	ID311477 Clutch Disc Assy DIA 395	1	No	
2	ID317568 Clutch 395 Facing Kit VE2100	1	No	
3	MH001411 Bolt Flange (10X68)	8	No	
4	ID331491 Clutch Release Bearing Assembly	1	No	
5	IC343506 Leaf No 01	2	No	
6	IC343523 Leaf No. 02	2	No	
7	IC343514 Helper Leaf No. 01	1	No	
8	IC343516 Helper Leaf No. 03	1	No	
9	IC349022 Center Bolt M16X2.0	2	No	
		Cost Of Material Rs.(B1)=		
		GST 18 %		
		Cost Of Material Rs.(B1)=		
B3	Labour Charges (B3)=			
1	Rear spring leaf assy. removing, dismantling, recambering and refitting / Assy	2	Job	
2	Clutch unit complete dismantling, cleaning, checking, overhauling by replacing necessary parts	1	Job	
		labour Charges (B5)=		
		GST@ 18%=		
		Total Labour Charges (B3)=		
		Grand Total (B1 +B3) =		
		Say Rs. =		


 Executive Engineer,
 Mechanical Division No. 2,
 Pune - 37