



कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्रमांक २, पुणे ३७ यांचे कार्यालय

दूरध्वनि/फॅक्स क्रमांक ०२०-२४२६६०११.संकेतांक - १२०० E-mail : eemd123@gmail.com

डाक प्रमाणित सह

यांत्रि-२/ यंत्र दुरुस्ती / दरपत्रक / तां-३ / १७८५ / २०२५

कार्यकारी अभियंता,

यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

दिनांक ३०/०७/२०२५

प्रति,

मागील पानावरील यादीप्रमाणे

Mahindra Earthmaster MH१२RR०८९९ च्या दुरुस्ती कामाकरिता

दरपत्रक मागविणेबाबत.

महाशय,

उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग, पाटस यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी

यांत्रिकी संघटनेकडे नोंदणीकृत अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशिल व नियम व अटीनुसार दरपत्रक मागवण्यात येत आहेत. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजूस दरपत्रक असा उल्लेख करून उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमुद करण्यात

यावा. सदरचे दरपत्रक हे दिनांक-

रोंजी ठीक ४.०० वाजेपावेतो या कार्यालयास प्राप्त होणे

आवश्यक आहे. दरपत्रकामधील दर हे दरपत्रक उधडल्यापासून १२० दिवस बंधनकारक राहतील.

कोणतेही एक अथवा सर्व दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून

ठेवण्यात येत आहे.

आपला विश्वासु

सोबत : कामाचा तपशिल

कार्यकारी अभियंता

यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी

प्रत- उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग, पाटस


प्रत- विभागीय कार्यालय मोहिस वेड/MAHAYANTRIKI Website अर्पणित.

प्रत- भांडार शाखा विभागीय कार्यालय, यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी

Schedule

Name of Work :- Repairs of mahindra Earth Master Sr No.MH 12 RR 0899 by way of replacing following spares as per O.E.M. specification and part nos. with cost of material and labour charges etc.complete job

Sr. No.	Description	QTY.	unit	Rate	Amount
A Cost of Spares B1					
1	2104SAA01940N SEAL KIT BUCKET CYLINDER	2	NO		
2	2001EAA00220N SIDE CUTTER LH	1	NO		
3	2001EAA00230N SIDE CUTTER RH	1	NO		
4	2001EAA00370N BUCKET TOOTH	6	NO		
5	2001EAA01260N BOLT BACKHOE TOOTH	6	NO		
6	2001EAA01270N NUT BACKHOE TOOTH	6	NO		
7	2107AAA01030N HOSE	1	NO		
8	1801BAA05411N WIRING HARNESS CABIN	1	NO		
Total =					
GST 18% =					
A)Total Spare Parts (B1) Rs=					
B Labour charges (B3)					
1	Dismantling and Refitting Of Bucket Assy	1	Job		
2	Repairs to bucket by replacing the teeth for loader / No	6	Job		
3	Replacing side cutter of bucket / No	2	Job		
4	Alternator Overhauling and Refitting	1	Job		
5	Complete Wiring and Loom	1	Job		
Total Rs =					
GST 18 % =					
B) Total Labour charges (B3) Rs=					
Total (A+B) Rs=					
Say Rs=					


 Executive Engineer,
 Mechanical Division No. 2,
 Pune - 37