



कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्रमांक २, पुणे ३७ यांचे कार्यालय
दूरध्वनि/फॅक्स क्रमांक ०२०-२४२६६०११.सांकेतांक - १२०० E-mail : eemd123@gmail.com

डाक प्रमाणित सह

यांवि-२/ यंत्र दुरुस्ती / दरपत्रक / तां-३ / २६६३ / २०२४

कार्यकारी अभियंता,

यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

दिनांक - १२/१२/२०२४

प्रति,

मागील पानावरील यादीप्रमाणे

आयशर ५०१६ प्रो टिप्पर एम एच १४ जी यु ८४३६ च्या दुरुस्ती कामाकरिता

दरपत्रक मागविणेबाबत.

महाशय,

.उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग, पंढरपूर यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी

यांत्रिकी संघटनेकडे नोंदणीकृत अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशिल व नियम व अटनुसार दरपत्रक मागवण्यात येत आहेत. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजुस दरपत्रक असा उल्लेख करुन उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमुद करण्यात

यावा. सदरचे दरपत्रक हे दिनांक- १२/१२/२४ रोजी ठीक ४.०० वाजेपावेतो या कार्यालयांस प्राप्त होणे

आवश्यक आहे.दरपत्रकामधिल दर हे दरपत्रक उघडल्यापासून १२० दिवस बंधनकारक राहतील.

कोणतेही एक अथवा सर्व दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून

ठेवण्यात येत आहे.

आपला विश्वासु

सोबत :-कामाचा तपशिल

कार्यकारी अभियंता

यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी

'अग्रेषित.


प्रत- .उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग, पंढरपूर

✓ प्रत- . भांडार शाखा विभागिय कार्यालय,यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी .

Schedule

Repairs to 8 Ton Eicher 5016 Pro Tipper MH 14 GU 8436 complete job work with test and trial at site.

Sr.No.	Description	Quantity	Rate	Amount
	Repairs to Eicher 5016 pro Tipper No MH14 GU 8436 by way of following spares as per OEM specification			
A	Cost of Spares (B1)			
1	ID311477 CLUTCH DISC ASSY DIA395	1	NO	
2	ID311478 ASSY CLUTC COVER	1	NO	
3	ID331491 CLUTCH RELEASE BRG	1	NO	
4	ID335068 MASTER CYLINDER	1	NO	
	Repairs to Exhaust System			
5	ID339648 PIPE FRONT EXHAUST	1	JOB	
6	ID338453 DOC 300/5	1	JOB	
	Cost of spares (B1)=			
	GST 18%=			
	Total Cost of spares (B1)=			
	Say Rs. =			
B	Labour charges (B3)			
1	Clutch unit complete dismantling , cleaning , checking , overhauling by replacing necessary parts	1	JOB	
2	Gear box removing by removing related assly and refitting after repairs	1	JOB	
	Cost of Labour (B5)			
	GST 18 %			
	Total Cost of Labour			
	Say B3=			
	Total Amount (B1+B3) Rs.			


Executive Engineer,
Mechanical Division No. 2,
Pune - 37