



दूरध्वनी क्र. :- ०२०-२४२६६०११ महाराष्ट्र शासन : जलसंपदा विभाग

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. २, स्वर्गोट, पुणे ४११०३७

Email ID :- eemd123@gmail.com, GSTIN NO : 27AAALI0006N3Z8

जा. क्र. यांवि.क्र.२ / पुणे ३७ / भांडार शाखा / दरपत्रक / ४०२ / सन २०२६ दि १६/०२/२६

दरपत्रकसाठी सूचना

विषय :- Mahindra Traco MH११CH०१०५ ची दुरुस्ती बाबत

संदर्भ :- विभागीय कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक जा.क्र. यांवि.क्र.२ पुणे-३७/ तांशा/ ३६१/ दिनांक १३/०२/२०२६

महाशय,

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र.२, पुणे-३७ यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी नोंदणीकृत / सदरकामाचे अनुभव असणाऱ्या अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशील व नियम व अटीनुसार दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजूस ' दरपत्रक ' असा उल्लेख करून उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमुद करण्यात यावा.

सदरचे दरपत्रक हे दिनांक पर्यंत ठिक ४.०० वाजेपर्यंत या कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे. दरपत्रकामधील दर हे दरपत्रक उघडल्या पासून ९० दिवस बंधनकारक राहतील.

सोबत : कामाचा तपशील

नियम व अटी:-

१. दर पत्रकातील दर मागितलेल्या यूनिट प्रमाणे द्यावेत.
२. नियमानुसार आयकर, वस्तु व सेवाकर तसेच संबंधी इतर कर कपात करण्यात येतील.
३. दरपत्रके हे छायाचित्र प्रतीवर लिहलेले स्विकारले जाणार नाही.
४. दरपत्रकातील दर हे दर पत्रक उघडल्यापासून ९० दिवस ग्राह्य धरले जातील.
५. काम पूर्ण व समाधानकारक झाल्यानंतर धनादेशाने बिलाचे पैसे ३० दिवसांत अदा केले जातील (निधी उपलब्ध असेल तर)
६. दरपत्रके ही त्याच दिवशी शक्य झाल्यास उघडली जातील.
७. कोणतेही दरपत्रक स्विकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचा हक्क निम्नस्वक्षरीकार यांनी राखून ठेवला आहे.

(श्री.वा.काझी)
कार्यकारी अभियंता,

यांत्रिकी विभाग क्र २, पुणे - ३७.

प्रत :- विभागीय कार्यालय नोटिस बोर्ड / MAHAYANTRIKI Website


प्रत :- उपअभियंता यांत्रिकी उपविभाग बारामती यांना माहितीसाठी.

Schedule

Name of work :- Repairs to Mahindra Traco MH11CH0105

Repairs to Mahindra Traco MH11CH0105 by way of replacing the following **old damaged, wornout and unserviceable spares** as per std. OEM specifications and confirming to part no. complete job work with **Test and Trial** at site.

A] Cost of spares (B-1)						
Sr. No.	Part No.	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
1	7901MAP00111N	TAIL LAMP ASSY LED 24V RH	1.00	No		
2	7901MAP00121N	TAIL LAMP ASSY LED 24V LH	1.00	No		
3	7708AAP00210N	INVERSION RELAY VALVE	1.00	No		
4	7714AAU00031N	COILED HOSE ASSY	1.00	No		
5	7603AAP00070N	KIT KINGPIN REPAIR	1.00	No		
Total						
GST 18% (CGST 9% + SGST 9%)						
Total						
B] Cost of Labour (B-3)						
1	E/39	engine top overhauling by dismantling, cleaning and replacing of the parts	1	job		
2	SU/02	Rear Spring leaf assy, removing, dismantling, recambering and refitting assy	1	job		
3	EL/15	Starter Overhauling	1	job		
4	S/07	Kingpin Reconditioning	1	job		
5	BD/18	Branding on vehicle and front & rear numbe plate, stop plate painting	1	job		
6	EL/07	H.L Bulb fitting/No.	2	job		
Total (B-3) Rs.						
CGST & SGST 18%						
Total B-3 Rs @						
Grand Total (B-1+B-3) Rs.						
Say Total Rs @						


 Executive Engineer
 Mechanical Division No.2
 Pune-37