



दूरध्वनी क्र. :- ०२०-२४२६६०११ महाराष्ट्र शासन : जलसंपदा विभाग

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. २, स्वारगेट, पुणे ४११०३७

Email ID :- eemd123@gmail.com, GSTIN NO : 27AAALI0006N3Z8

जा. क्र. यांवि.क्र.२ / पुणे ३७ / भांडार शाखा / दरपत्रक / ५७४ / सन २०२६ दि ४/७/२०२६

दरपत्रकसाठी सूचना

विषय :- TATA Hitachi EX२०० No.९९४१ ची दुरुस्ती बाबत

संदर्भ :- विभागीय कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक जा.क्र. यांवि.क्र.२ पुणे-३७/ तांशा/५४४ / दिनांक २६/०२/२०२६

महाशय,

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र.२, पुणे-३७ यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी नोंदणीकृत / सदरकामाचे अनुभव असणाऱ्या अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशील व नियम व अटीनुसार दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजूस ' दरपत्रक ' असा उल्लेख करून उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमुद करण्यात यावा.

सदरचे दरपत्रक हे दिनांक पर्यंत ठिक ४.०० वाजेपर्यंत या कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे. दरपत्रकामधील दर हे दरपत्रक उघडल्या पासून ९० दिवस बंधनकारक राहतील.

सोबत : कामाचा तपशील

नियम व अटी:-

१. दर पत्रकातील दर मागितलेल्या यूनिट प्रमाणे द्यावेत.
२. नियमानुसार आयकर, वस्तु व सेवाकर तसेच संबंधी इतर कर कपात करण्यात येतील.
३. दरपत्रके हे छायाचित्र प्रतीवर लिहिलेले स्विकारले जाणार नाही.
४. दरपत्रकातील दर हे दर पत्रक उघडल्यापासून ९० दिवस ग्राह्य धरले जातील.
५. काम पूर्ण व समाधानकारक झाल्यानंतर धनादेशाने बिलाचे पैसे ३० दिवसांत अदा केले जातील (निधी उपलब्ध असेल तर)
६. दरपत्रके ही त्याच दिवशी शक्य झाल्यास उघडली जातील.
७. कोणतेही दरपत्रक स्विकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचा हक्क निम्नस्थ अधिकारी यांनी राखून ठेवला आहे.

(शा.वा.काझी)

कार्यकारी अभियंता,
यांत्रिकी विभाग क्र २, पुणे - ३७.

प्रत :- विभागीय कार्यालय नोटिस बोर्ड / MAHAYANTRIKI Website


प्रत :- उपअभियंता यांत्रिकी उपविभाग, पुणे-३७ यांना माहितीसाठी.

Discription

Repairs to TATA Hitachi EX200 No.9941 by way of supplying Hosesand filters etc. as per OEM Specification , part nos etc & Complete job with cost of spares, labour charges and taxes.

Name of work :

Sr. No.	Part Details		Quantity / Unit	Rate	Total
	Part Number	Description			
Repairs to TATA Hitachi EX200 No.9941 by way of supplying Hosesand filters etc. as per OEM Specification , part nos etc & Complete job with cost of spares, labour charges and taxes.					
A Cost of spares					
1	4213811	HOSE	1	No	
2	4214431	HOSE	1	No	
3	4214482	HOSE	3	No	
4	4214461	HOSE	1	No	
5	4214424	HOSE	2	No	
					Total Rs.
					Add GST 18% (CGST@9% & SGST@9%)Rs.
					Say Total of Spares (A) Rs.
B Labour Charges					
1		removing and refitting high pressure hose assembly	6	Job	
					Total Rs.
					Add GST 18% (CGST@9% & SGST@9%)Rs.
					Say, Total of Labour (B)Rs.
					Say, Grand Total of Spares+Labours(A+B)Rs.
					Round Off Rs.


 Executive Engineer
 Mechanical Division ,No.2
 Swargate,Pune-37