

जलसंपदा विभाग

महाराष्ट्र शासन

कार्यालय: उप अभियंता, यांत्रिकी उपविभाग क्र ५
यवतमाळ.

Email II demsd5ytl@gmail.com

जावक क्र./

६५

/तांशा/यांउ०५यवत/तां शा /सन २०२५

दिनांक : ०४ / ०३ / २०२५

निविदा सूचना

उपअभियंता, यांत्रिकी उपविभाग, क्र ५ यवतमाळ हे खालील कामाकरिता संबंधित कामाचा अनुभव असलेल्या अभीकरणाकडून/ अधिकृत विक्रेत्याकडून मोहरबंद निविदा मागवीत आहेत.

विषय:- Tata Hitachi EX200 Sr.No 9312 या सयंत्राच्या दुरुस्तीच्या कामाकरिता निविदा मागविणे बाबत.

संदर्भ:- मा. कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी, विभाग, अमरावती यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.३३० दि.- ०४/०३/२०२५ (मंजूर अंदाजपत्रक क्र.-८२ /तांशा./२०२४-२५ दिनांक ०३/०३/२०२५)

अटी व शर्ती

- १) निविदा मोहरबंद करून त्यावर कामाचे स्वरूप , संदर्भ , निविदा सूचना क्र, दिनांक तसेच सादरीकरणाचा शेवटचा दिनांक नमूद करून दिनांक - ११/०३/२०२५ दुपारी २.०० पर्यंत सादर करावेत शक्य झाल्यास पुरवठादाराच्या/ कंत्राटदाराच्या उपस्थित त्याच
- २) दरपत्रिकेत सुटे भागाचे दर, मशिनिंग दर , मजुरी दर , पार्ट क्र , जी.एस.टी व इतर बाबी स्पष्ट नमूद असाव्यात.
- ३) दरपत्रक धारक जी.एस.टी नोंदणीधारक असावा.
- ४) निविदा स्वीकारण्याच्या किंवा सर्वच निविदा रद्द करण्याचा किंवा पुन्हा निविदा मागविण्याचा अधिकार निम्न स्वाक्षरीतांना राहिल.
- ५) निकामी निरुपयोगी घटक भाग कार्यालयास परत करावे व आपल्या बिजकात नमूद करावे.
- ६) सादर केलेल्या दरपत्रकात कामाचे विवरण स्वरूप, प्रतिमान , प्रतेकी दर , दिनांक व संदर्भ स्वयंपूर्ण स्पष्ट असणे आवश्यक आहे अपूर्ण माहितीचे किंवा उशिरा प्राप्त झालेले दरपत्रक स्वीकारण्यात येणार नाही.
- ७) कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग, अमरावती यांचेकडे निधीच्या उपलब्धतेनुसार देयक अदा करण्यात येईल.

सहपत्र:- कामाचे वर्णन


उपअभियंता
यांत्रिकी उपविभाग क्र ५
यवतमाळ

- प्रत : मा. कार्यकारी अभियंता , यांत्रिकी, विभाग अमरावती यांना संदर्भीय पत्रानुसार माहितीस्तव सविनय सादर
प्रत : उप अभियंता , यांत्रिकी उपविभाग, क्र ५ यवतमाळ यांच्या नोटीस बोर्ड वर माहिती करिता
प्रत : उप अभियंता , यांत्रिकी उच्चालक निर्मिती उपविभाग, अमरावती यांच्या नोटीस बोर्ड वर माहिती करिता
प्रत : उप अभियंता , यांत्रिकी भांडार उपविभाग क्र १, अमरावती यांच्या नोटीस बोर्ड वर माहिती करिता
प्रत : उप अभियंता , यांत्रिकी उपविभाग क्र ४ , अमरावती यांच्या नोटीस बोर्ड वर माहिती करिता

कृपापा

Repairs to Tata Hitachi EX200 Sr.No 9312 By replacing Track Link ,Bushing , Track Pin , Master Pin etc including Material and labor charges

Sr No	Description	Qty.
A	Track	
1	Track Link LH	2 Nos
2	Track Link RH	2 Nos
3	Bushing	3 Nos
4	Track Pin Regular	3 Nos
5	Track Pin Master	1 Nos
6	Spacer	4 Nos
7	Split Pin	1 Nos

Labour Charges

1	Radiator chock up removing by cleaning all the tubes, soldering the tubes with top & bottom removing and Labour Cost Total Reference- (E-46)	1	Job
2	Dismantling Track chain by removing master pin/No. Reference- UC/01	1	Job
3	Removing & refitting new link/ bush, pin of track chain/Set (inner & outer) Reference- UC/13	2	Job
4	Complete fuel line opening, cleaning, checking, brazing and refitting Reference-(E-41)	1	Job

Deputy Engineer
Mechanical Sub-division No-5
Yavatmal