



दूरध्वनी क्र. - ०२०-२४२६६०११ महाराष्ट्र शासन : जलसंपदा विभाग

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. २, स्वारगेट, पुणे ४११०३७

Email ID :- eemd123@gmail.com, GSTIN NO : 27AAALI0006N3Z8

जा. क्र. यांक्र.२ / पुणे ३७ / भांडार शाखा / दरपत्रक / १४९३ / सन २०२६ दि २२/०६/२०२६

दरपत्रकसाठी सूचना

विषय :- Mahindra Earthmaster Sr.No.MH१२ RR ८९८ ची दुरुस्ती बाबत

संदर्भ :- विभागीय कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक जा.क्र. यांक्र.२ पुणे-३७/ तांशा/१३७७/ दिनांक ०८/०६/२०२६

महाशय,

कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी विभाग क्र.२,पुणे-३७ यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी नोंदणीकृत / सदरकामाचे अनुभव असणाऱ्या अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशील व नियम व अटीनुसार दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजूस ' दरपत्रक ' असा उल्लेख करून उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमुद करण्यात यावा.

सदरचे दरपत्रक हे दिनांक पर्यंत ठिक ४.०० वाजेपर्यंत या कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे. दरपत्रकामधील दर हे दरपत्रक उघडल्या पासून ९० दिवस बंधनकारक राहतील.

सोबत : कामाचा तपशील

नियम व अटी:-

१. दर पत्रकातील दर मागितलेल्या यूनिट प्रमाणे द्यावेत.
२. नियमानुसार आयकर,वस्तु व सेवाकर तसेच संबंधी इतर कर कपात करण्यात येतील.
३. दरपत्रके हे छायाचित्र प्रतीवर लिहिलेले स्विकारले जाणार नाही.
४. दरपत्रकातील दर हे दर पत्रक उघडल्यापासून ९० दिवस ग्राह्य धरले जातील.
५. काम पूर्ण व समाधानकारक झाल्यानंतर धनादेशाने बिलाचे पैसे ३० दिवसांत अदा केले जातील (निधी उपलब्ध असेल तर)
६. दरपत्रके ही त्याच दिवशी शक्य झाल्यास उघडली जातील.
७. कोणतेही दरपत्रक स्विकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचा हक्क निम्नस्वक्षरीकार यांनी राखून ठेवला आहे.

कार्यकारी अभियंता,
यांत्रिकी विभाग क्र २,
स्वारगेट,पुणे - ३७.

प्रत :- विभागीय कार्यालय नोटिस बोर्ड / MAHAYANTRIKI Website

प्रत :- उपअभियंता यांत्रिकी उपविभाग ,पंढरपूर यांना माहितीसाठी.

Discription

Repairs to Mahindra Earthmaster No. MH12 RR0898

Sr. No	Part Number	Discription of Job	Qty	Rate	Amount
Repairs to Mahindra Earthmaster No. MH12 RR0898 of Loader Bucket Tilt Cylinder Assembly, Control Valve and Bucket Tooth by way of Removing, checking and replacing old and unserviceable spares by new one as per OEM specification and confirming to part no. and including cost of material and labour charges with GST refitting above on machine at site with test and trial.					
A) Cost of Spares:					
1	2104SAA02140N	Tube Final Machining	1		
2	2104SAA01980N	Bush	1		
3	1703AAA02401N	Bulb	2		
4	2107AAA01040N	Hose	1		
5	2103SAA01561N	Spool Section Assy	1		
6	2103SAA01451N	Relief Valve Assy	2		
7	2001EAA00370N	Bucket Tooth	4		
8	2002BAA00260N	Pin Locking	4		
9	SF0301054	Nut Hex	4		
10	2107AAA01620N	Hose	1		
Sub Total Rs.					
Add CGST @ 9 %					
Add SGST @ 9 %					
Total (A), Rs.					
B) Labour Charges:					
1	H/05	Control Valve Overhauling	1		
2	H/06	Removing & refitting high pressure hose	3		
3	H/11	Cylinder barrel end bush replacement	1		
4	EL/01	Alternator Overhauling and refitting	1		
5	EL/04	Complete wire checking and tapping	1		
6	EL/07	H. L. Bulb fitting	2		
Sub Total Rs.					
Add CGST @ 9 %					
Add SGST @ 9 %					
Total (C), Rs.					
Total (A + B), Rs.					
Total Rs.					
(In Words: Rupees Only)					

1.5.16
Executive Engineer
Mechanical Division, No.2
Swargate, Pune-37