

दिनांक :- 27-12-2022

प्रति,

.....  
.....  
.....

विषय:- निविदा / एम. एच २५ पी ५१२२ /2022-23

महिंद्रा बोलेरो क्र. एम. एच २५ पी ५१२२ सयंत्रा चे क्लच, स्टीरिंग व फ्लोरिंग दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात बाबत

महोदय,

विषयांकित दुरुस्ती कामासाठी दर सूची नोंदणीकृत अभिकरणाकडून निविदा मोहरबंद लिफाफयात

मागविण्यात येत आहे. दर सूची निविदा या कार्यालयात दिनांक

04-01-2023

रोजी 16.00 वाजेपर्यंत सादर करावे.

### शर्ती व अटी:-

- 1 दिलेले दर सर्व टॅक्स व इतर खर्चा सहित राहिल.
- 2 कामे पूर्ण करण्याचा कालावधी 05 दिवस राहिल.
- 3 दुरुस्त करण्यात आलेले यंत्र/घटक 6 महिने अथवा 500 तास ( जे नंतर असेल ते ) विना तक्रार चालतील याची हमी देणे बंधनकारक राहिल.
- 4 देयकातून 10% रक्कम सुरक्षा अनामत म्हणून कपात करण्यात येईल. व हमी संपल्यावर अनामत रक्कम मागणी केल्यावर परत करण्यात येईल.
- 5 ना दुरुस्त यंत्र/घटक यांत्रिकी उप विभाग (नि.ते.प्र) लातूर येथे पूण निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.
- 6 अपूर्ण/अंशता: माहितहीचे अगर उशिरा प्राप्त झालेले दर सूची विचारात घेण्यात येणार नाहीत.
- 7 निम्न स्वाक्षरीतांना कोणतेही दर सूची निविदा कोणतेही कारण न देताना करण्याचा अधिकार राहिल.
- 8 निकामह/निरुपयोगी सुटे भाग संबंधितांनरा परत करुन आपल्या बीजकात तसे प्रमाणित करावे.

आपला विश्वासू

उप अभियंता  
यांत्रिकी उप विभाग (नि.ते.प्र)  
लातूर

प्रत: मा.कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी विभाग,उस्मानाबाद यांना त्यांचे पत्र क्रं.यांविउ/तांशा-१/

१७९२

दिनांक

१४-१२-२०२२

अनुषंगाने माहितीस्तव सविनय सादर.

प्रत: सूचना फलक



**ENQUIRY**

**Name of Work :**      *Repair & reconditioning of Steering assly ,Clutch assly & Flooring of Mahindra Bolero No. MH 25 P 5122*

Sr. No	Description	Qty	Estimated Rates		Remark
			Rate	Amount	
1	2	3	4	5	6
	Repair & recoditioning to Steering Assly ,Clutch Assly & flooring of Mahindra Bolreo No. MH 25 P 5122 by opening Clutch unit & Steering unit , dismantling, checking, overhauling by replacing unserviciable spares with new spares as per OEM specifications etc complete.Also Complete flooring rusted portion cutting and new flooring pieces patching & welding including material.				
A	<b>Cost of Spares Charges</b>				
1	0801CA0032N      CLUTCH COVER ASSY	1    No			
2	0801BA0285N      CLUTCH DRIVEN PLATE ASSY	1    No			
3	0802CAA03740N      CLUTCH RELEASE BEARING	1    No			
4	0802CA1770N      CLUTCH RELEASE FORK	1    No			
5	0802CAA05301N      MASTER CYLINDER CLUTCH	1    No			
6	1102AAA01890N      STEERING GEAR ASSY	1    No			
7	0080656      UNIVERSAL JOINT @ STRG.	2    No			
8	1104AAA04020N      SHAFT INTERMEDIATE	1    No			
B	<b>Cost of Labour Charges</b>				
1	Clutch unit complete dismantling, leaning, checking, overhauling by replacing necessary parts	1    Job			
2	Steering unit overhauling	1    Job			
3	Wheel alignment	1    Job			
4	Complete flooring rusted portion cutting and new flooring pieces patching & welding including material.	1    Job			
	<b>Total Rs.</b>				
	<b>Add GST</b>				
	<b>Grand Total Rs.</b>				



**Deputy Engineer**  
**Mech. Sub Division ( L.T.P )    Latur**