

प्रति,

दिनांक :- 26-04-2022

विषय:- निविदा / 1 /2022-23

जे.सी.बी जे.यस १४० एक्सकॅव्हेटर क्र. २४३९३८६ चे डाव्या बाजू चे बूम सिलिंडर असेम्ब्ली चे दुरुस्ती बाबत

महोदय,

विषयांकित दुरुस्ती कामासाठी दर सूची नोंदणीकृत अभिकरणाकडून निविदा मोहरबंद लिफाफयात मागविण्यात येत आहे. दर सूची निविदा या कार्यालयात दिनांक 04-05-2022 रोजी 16.00 वाजेपर्यंत सादर करावे.

**शर्ती व अटी:-**

- 1 दिलेले दर सर्व टॅक्स व इतर खर्चा सहित राहिल.
- 2 कामे पूर्ण करण्याचा कालावधी 05 दिवस राहिल.
- 3 दुरुस्त करण्यात आलेले यंत्र/घटक 6 महिने अथवा 500 तास ( जे नंतर असेल ते ) विना तक्रार चालतील याची हमी देणे बंधनकारक राहिल.
- 4 देयकातून 10% रक्कम सुरक्षा अनामत म्हणून कपात करण्यात येईल. व हमी संपल्यावर अनामत रक्कम मागणी केल्यावर परत करण्यात येईल.
- 5 ना दुरुस्त यंत्र/घटक यांत्रिकी उप विभाग (नि.ते.प्र) लातूर येथे पूर्ण निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.
- 6 अपूर्ण/अंशतः माहितहीचे अगर उशिरा प्राप्त झालेले दर सूची विचारात घेण्यात येणार नाहीत.
- 7 निम्न स्वाक्षरीतांना कोणतेही दर सूची निविदा कोणतेही कारण न देताना करण्याचा अधिकार राहिल.
- 8 निकामह/निरूपयोगी सुटे भाग संबंधितांनरा परत करून आपल्या बीजकात तसे प्रमाणित करावे.

आपला विश्वासू

उप अभियंता  
यांत्रिकी उप विभाग (नि.ते.प्र)  
लातूर

प्रत: मा.कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी विभाग,उस्मानाबाद यांना त्यांचे पत्र क्र.यांउवि/तांशा-१/

६६० दिनांक ०७-०४-२०२२ अनुषंगाने माहितीस्त्व सविनय सादर.

प्रत: सूचना फलक

## ENQUIRY

Name of Work : **Repair & reconditioning of L.H. Side Boom Cylinder Assembly of JCB JS 140 Hydraulic Excavator No. 2439386**

Sr. No	Description	Qty	Estimated Rates		Remark
			Rate	Amount	
1	2	3	4	5	6
	Repair & reconditioning of L.H. Side Boom Cylinder Assembly of JCB JS 140 Hydraulic Excavator No. 2439386 by Removing L.H.Side Boom Cylinder Assly from machine ,dismantaling eye end rebuilding to std size & Replacing seal kit , bushing with new parts as per OEM specifications etc complete.				
<b>A</b>	<b>Cost of Spares Charges</b>				
1	335 / B 6905 SEAL KIT	1 No.			
2	550 / 43349 H.E.BUSHING	1 No.			
3	550 / 43351 BUSH	1 No.			
4	550 / 43353 BUSH	1 No.			
5	550 / 43336 BIMETAL BUSH	1 No.			
6	550 / 43341 SNAP RING	1 No.			
7	550 / 30108 SNAP RING	1 No.			
8	627/10352 HOSE BOOM	1 No.			
9	333/Y5744 HOSE 12 BSPUHP	1 No.			
<b>B</b>	<b>Cost of Labour Charges</b>				
1	Removing L.H.Side Boom Cylinder Assly from machine	1 Job			
2	Dismantling the cylinder assly , cleaning , replacing seal service kit with test & trial	1 Job			
3	Eye end re-building & machining to std size	1 Job			
4	Cylinder Barrel End bushing replacement	1 Job			
5	Removing & refitting Non hidden high pressure hoses	2 Job			
	<b>Total Rs.</b>				
	<b>Add GST</b>				
	<b>Grand Total Rs.</b>				



**Deputy Engineer**  
**Mech. Sub Division ( L.T.P ) Latur**