



महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग

दूरध्वनी क्र. :- 020-24266011

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. 2, स्वारगेट, पुणे 411 037

Email ID :- eemd123@gmail.com

G. S. T. No. :- 27AAALI0006N3Z8

जा. क्र. यांवि.क्र.2,पुणे 37/ भांडारशाखा / 9८४२ / सन 2026

दि. १०/०९/२०२६

दरपत्रकासाठी सूचना

विषय :- BEML 220 Long Boom No.16950 दुरुस्ती बाबत.

संदर्भ :- विभागीय कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक यांवि.क्र.2/तांशा/अंदाजपत्रक/1887/ सन 2026, दि. 02.09.2026

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. 2, पुणे 37 यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामासाठी नोंदणीकृत / सदर कामाचे अनुभव असणा-या अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफयासोबत जोडलेल्या कामाचा तपशिल, नियम व अटीनुसार दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफयाच्या वरिल बाजूस दरपत्रक असा उल्लेख करून उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्र. नमुद करण्यात यावा.

सदरचे दरपत्रक हे दिनांक १४/०९/२६ ठिक 4.00 वाजेपर्यंत या कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे. दरपत्रकामधील दर हे दरपत्रक उघडल्यापासून 90 दिवस बंधनकारक राहतील.

सोबत :- कामाचा तपशिल

नियम व अटी :-

1. दरपत्रकातील दर मागितलेल्या युनिटप्रमाणे दयावेत.
2. नियमानुसार आयकर, वस्तु व सेवाकर तसेच संबंधी शासन निर्देशानुसार इतर कर कपात करण्यात येतील.
3. दरपत्रके हे छायाचित्र प्रतीवर लिहिलेले स्विकारले जाणार नाही.
4. दरपत्रकातील दर हे दर पत्रक उघडल्यापासून 90 दिवस ग्राह्य धरले जातील.
5. काम पूर्ण व समाधानकारक झाल्यानंतर थनादेशाने बिलाचे पैसे 30 दिवसांत अदा केले जातील. (निधी उपलब्ध असेल तर).
6. दरपत्रके ही त्याच दिवशी शक्य झाल्यास उघडले जातील.
7. कोणतही दरपत्रक स्विकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचा हक्क निम्नस्वाक्षरीकार यांनी राखून ठेवला आहे.

(रा. भा. कुलकर्णी)

कार्यकारी अभियंता

यांत्रिकी विभाग क्र. 2, पुणे 37

प्रत :- विभागीय कार्यालय नोटीस बोर्ड व महायांत्रिकी संकेतस्थळ.

प्रत :- विभागीय कार्यालय तांत्रिक शाखा यांना माहितीसाठी.

DESCRIPTION

Name of Work- Estimate for Repairs to BEML 220 Long Boom No.16950

Estimate for Repairs to BEML 220 Long Boom No.16950 by replacing the Tooth of Bucket & Bushing of Arm Cylinder with Test & Trial.

Cost Of Spares

Sr. No.	Part No.	Description	Unit	Qty.	Rate	
1	2	3	4	5	6	7
1	160BH31646	Tooth	No.	4		
2	155BH12272	Cutter LH	No.	1		
3	155BH12289	Cutter RH	No.	1		
4	CFP1502516	Pin Assembly	No.	4		
5	155HC11784	Bushing Arm Cylinder	No.	1		
6	CSD0100080	Seal Dust Arm Cylinder	No.	2		
	Total Material charges-					
	GST @ 18 % (SGST 9% & CGST 9%)					
	A. Total Material charges including GST					
B.	Labour Charges-					
1	Replacing to Bucket by replacing the Teeth For Excavator.		Job	4		
2	Replacing side cutter for Excavator.		Job	2		
3	Dismantling of Jack Assly, Cleaning Inspection & Replacement of Seals with Test & Trial.		Job	1		
4	Cabin Door Removing Cutting rusted portion new sheet fitting with welding including Denting & Patching with fitting new Hinges etc/no.		Job	1		
B. Total Labour Charges						
GST @ 18 % (SGST 9% & CGST 9%)						
Total Rs B						
Total Rs. (A +B)						
Final Total amount Rs.						

11/01/16
Executive Engineer
Mechanical Division, No.2
Swargate, Pune-37