महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
दूरध्वनी क्र :- 020-24266011 कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. 2, स्वारगेट, पुणे 411 037
Email ID :- eemd123@gmail.com G. S. T. No. :- 27AAALI0006N3Z8

जा. क्र. यांविक्र.2,पुणे 37 / भांडारशाखा /2960/ सन 2026 दि. 30/10/2026

दरपत्रकासाठी सूचना

विषय :- JCB JS 81 Sr No 2426873 ची दुरुस्ती बाबत.

संदर्भ :- विभागीय कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक यांविक्र.2/तांशा/अंदाजपत्रक/1978/ सन 2026, दि. 17.09.2026

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. 2, पुणे 37 यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामासाठी नोंदणीकृत / सदर कामाचे अनुभव असणा-या अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफयासोबत जोडलेल्या कामाचा तपशिल, नियम व अटीनूसार दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफयाच्या वरिल बाजूस दरपत्रक असा उल्लेख करुन उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्र. नमुद करण्यात यावा.

सदरचे दरपत्रक हे **दिनांक 6/11/2026 ठिक** 4.00 वाजेपर्यंत या कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे. दरपत्रकामधील दर हे दरपत्रक उघडल्यापासून 90 दिवस बंधनकारक राहतील.

सोबत :- कामाचा तपशिल

नियम व अटी :-

1. दरपत्रकातील दर मागितलेल्या युनिटप्रमाणे दयावेत.
2. नियमानूसार आयकर, वस्तु व सेवाकर तसेच संबंधी शासन निर्देशानूसार इतर कर कपात करण्यात येतील.
3. दरपत्रके हे छायाचित्र प्रतीवर लिहिलेले स्विकारले जाणार नाही.
4. दरपत्रकातील दर हे दर पत्रक उघडल्यापासून 90 दिवस ग्राहय धरले जातील.
5. काम पूर्ण व समाधानकारक झाल्यानंतर धनादेशाने बिलाचे पैसे 30 दिवसांत अदा केले जातील. **(निधी उपलब्ध असेल तर).**
6. दरपत्रके ही त्याच दिवशी शक्य झाल्यास उघडले जातील.
7. कोणतही दरपत्रक स्विकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचा हक्क निम्नस्वाक्षरीकार यांनी राखून ठेवला आहे.

(रा. भा. कुलकर्णी)
कार्यकारी अभियंता
यांत्रिकी विभाग क्र. 2, पुणे 37

प्रत :- विभागीय कार्यालय नोटीस बोर्ड व महायांत्रिकी संकेतस्थळ.
प्रत :- विभागीय कार्यालय तांत्रिक शाखा यांना माहितीसाठी.

SCHEDULE

Name of Work- Repairs to JCB JS 81 No. 2426873 by Reconditioning of Arm Jack, Routine Servicing. Replacing Hoses with Test and Trial at site.

Sr. No.	Part No.	Description	Unit	Qty.	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7
A.	**Material Charges-**					
1	332/Y3880	Seal Kit Arm Cylinder	No.	1		
2	550/40972	Metal Bush Arm Cylinder	No.	1		
3	332/Y3900	H. E. Cush. Bush Arm Cylinder	No.	1		
4	550/41152	Piston Rod Nut Arm Cylinder	No.	1		
5	550/41639	Air Filter Element Inner	No.	1		
6	550/41640	Air Filter Element Outer	No.	1		
7	550/40575	Oil Filter Element	No.	1		
8	500/00151	Diesel Filter Primary	No.	1		
9	500/00214	Diesel Filter Element	No.	1		
10	335/D9314	Hose-08BSPEHP1090 mm	No.	1		
11	335/D9311	Hose-08BSPEHP1030 mm	No.	1		
					A. Total Material charges-	
B.	**Labour Charges-**					
1	Removing Arm Cylinder Assly. From Machine & Refitting after Repairs.		Job	1		
2	Dismantling of Jack Assly. Cleaning, Inspection, Reconditioning to Damaged Portion of Jack Piston Rod, Chromium Plating & Replacement of Seals with Test & Trial.		Job	1		
3	Removing & Refitting High Pressure Hose Assembly.		Job	2		
4	Complete Servicing of Machine at Periodic Interval of 250/500/1000 Hours including applicable changing of Fuel Filter, Engine Oil Filter, Hydraulic Filter etc.		Job	1		
					B. Total Labour Charges	
					Total Rs. (A +B)	
					GST @ 18 % (SGST 9% & CGST 9%)	
					Final Total amount Rs.	

Executive Engineer,
Mechanical Division No 2 ,
Swargate, Pune-37.