



दूरध्वनी क्र. : ०२०-२४२६६०११ महाराष्ट्र शासन : जलसंपदा विभाग

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र. २, स्वारगेट, पुणे ४११०३७

Email ID :- eemd123@gmail.com, GSTIN NO : 27AAALI0006N3Z8

जा. क्र. यांवि.क्र.२ / पुणे ३७ / भांडार शाखा / २०५३ / सन २०२५

दि १३/११/२०२५

प्रति,

मागिल पानावरिल यादीप्रमाणे,

.....

विषय :- दरपत्रक सादर करणेबाबत

संदर्भ :- विभागीय कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक जा.क्र. यांवि.क्र.२ पुणे-३७/ तांशा/ २३९१ दिनांक २९/१०/२०२५

महाशय,

कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र.२, पुणे-३७ यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी नोंदणीकृत / सदरकामाचे अनुभव असणाऱ्या अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशील व नियम व अटीनुसार दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजूस ' दरपत्रक ' असा उल्लेख करून उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमुद करण्यात यावा.

सदरचे दरपत्रक हे दिनांक पर्यंत ठिक ४.०० वाजेपर्यंत या कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक आहे. दरपत्रकामधील दर हे दरपत्रक उघडल्या पासून ९० दिवस बंधनकारक राहतील.

सोबत : कामाचा तपशील

नियम व अटी:-

१. दर पत्रकातील दर मागितलेल्या यूनिट प्रमाणे द्यावेत.
२. नियमानुसार आयकर, वस्तु व सेवाकर तसेच संबंधी इतर कर कपात करण्यात येतील.
३. दरपत्रके हे छायाचित्र प्रतीवर लिहिलेले स्विकारले जाणार नाही.
४. दरपत्रकातील दर हे दर पत्रक उघडल्यापासून ९० दिवस ग्राह्य धरले जातील.
५. काम पूर्ण व समाधानकारक झाल्यानंतर धनादेशाने बिलाचे पैसे ३० दिवसांत अदा केले जातील (निधी उपलब्ध असेल तर)
६. दरपत्रके ही त्याच दिवशी शक्य झाल्यास उघडली जातील.
७. कोणतेही दरपत्रक स्विकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचा हक्क निम्नस्वक्षरीकार यांनी राखून ठेवला आहे.


कार्यकारी अभियंता,
यांत्रिकी विभाग क्र २, पुणे - ३७.

प्रत :- विभागीय कार्यालय नोटिस बोर्ड / MAHAYANTRIKI Website

प्रत :- उपअभियंता यांत्रिकी उपविभाग पाटस यांना माहितीसाठी.

Schedule**Name of work :- Repairs to JCB JS81 Excavator No.2426873**

Repairs to JCB JS81 Excavator No.2426873 by way of replacing the following old damaged, wornout and unserviceable spares as per std. OEM specifications and confirming to part no. complete job work with Test and Trial at site.

A] Cost of spares						
Sr. No.	Part No.	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
1	333/P4789	Pipe Rock Breaker Circuit	1	No		
2	333/P4808	Pipe Rock Breaker Circuit	1	No		
3	KRJ4527	BRACKET	1	No		
4	333/L6288	Hose - 3/4" BSP	1	No		
5	333/L6289	Hose - 3/4" BSP	1	No		
6	JAV0128	Pipe Return	1	No		
7	1316/3513Z	Bolt (M12 x 55)	10	No		
8	1425/0009D	Washer M12	10	No		
9	1316/3512Z	Bolt M12x50	10	No		
10	KRV0548	Clamp	4	No		
Total (B-1) Rs.						
GST 18% on Spares						
Total (B-1) including GST 18% Rs.						
B] Cost of Labour						
1	H/08	Removing tilt / bucket jack assy. from machine and refitting after repairs	1	Job		
2	H/06	Removing & refitting high pressure hose assy.	2	Job		
3	H/09	Dismantling of jack assly., cleaning, inspection and replacement of seals with test & trial	1	job		
Sub-total (B) Rs.						
GST @ 18%						
Total (B-5) Rs.						
Grand Total (A+B) Rs.						


Executive Engineer,
Mechanical Division No.2
Swargate,Pune-37