



कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्रमांक २, पुणे ३७ यांचे कार्यालय

दूरध्वनि/फॅक्स क्रमांक ०२०-२४२६६०११.सांकेतांक - १२०० E-mail : eemd123@gmail.com

डाक प्रमाणित सह

यांवि-२/ यंत्र दुरुस्ती / दरपत्रक / तां-३ / ३६४ / २०२३

कार्यकारी अभियंता,

यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

दिनांक १२/२/२०२४

प्रति,

मागील पानावरील यादीप्रमाणे

संयंत्र बी ई ७५ एक्सव्हेटर क्र.१०१८८ च्या दुरुस्ती कामाकरिता

दरपत्रक मागविणेबाबत.

महाशय,

.उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग, टेंभूर्णी यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी

यांत्रिकी संघटनेकडे नोंदणीकृत अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशिल व नियम व अटनुसार दरपत्रक मागवण्यात येत आहेत. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजूस दरपत्रक असा उल्लेख करून उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमूद करण्यात

यावा. सदरचे दरपत्रक हे दिनांक २०/०२/२४ रोजी ठीक ४.०० वाजेपावेतो या कार्यालयास प्राप्त होणे

आवश्यक आहे.दरपत्रकामधिल दर हे दरपत्रक उघडल्यापासून १२० दिवस बंधनकारक राहतील.

कोणतेही एक अथवा सर्व दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून

ठेवण्यात येत आहे.

आपला विश्वासु

सोबत :-कामाचा तपशिल

कार्यकारी अभियंता

यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी

'अग्रेषित.


प्रत- .उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग, टेंभूर्णी

प्रत- भांडार शाखा विभागिय कार्यालय,यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी .

Schedule

Name of Work :- Accessories for Repairs to BEML BE 75 Sr.No, 10188

Name of Work :- Accessories for Repairs to BEML BE 75 Sr.No., 10188						
Sr. No.	Description		QTY.	unit	Rate	Amount
	Repairs to BEML 75 Excavator No 10188 by way of carrying out following repair & reconditioning work. Complete job work with test and trial.					
A] Cost of spares						
Sr. No.	Part No.	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
	Servicing					
1	474ZZ11483	Primary Air Filter	1	No.		
2	474ZZ11491	Secondary Air Filter	1	No.		
3	155HS02074	Filter Assembly	1	No.		
4	102510002700	Lub oil Filter	1	No.		
5	782EI03038	Pre Filter Element	1	No.		
6	782EI03046	Fine Filter Element	1	No.		
	Repairs to Arm cylinder					
7	799HC03085	seal kit (arm cyl.)	1	No.		
C) Repairs to control valve and hydraulic system						
8	799PH98419	Hose Assy.	1	No.		
9	155HS02066	Strainer	1	No.		
D) Repairs to Dozing blade system						
10	799PH95673	Hose Assy.	1	No.		
11	790PH02416	Pipe assy.	1	No.		
					Sub-total (B1) Rs.	
					CGST @ 18%	
					CGST @ 28%	
					Total (B1) Rs.	
B] Cost of Labour						
1		Complete servicing of machine at periodic interval of 250/500/1000 working hours	1	Job		
2		Dismantling of Jack assy. cleaning, inspection and replacement of seals with test and trial	1	Job		
3		Dismantalling & refitting Stick/Arm assy. after repairs	1	Job		
4		Control valve overhauling	1	Job		
5		Removing and refitting high pressure hose assy.	2	Job		
					Sub-total (B5) Rs.	
					GST @ 18%	
					Total (B5) Rs.	
					Grand Total (B1+B5) Rs.	


 Executive Engineer,
 Mechanical Division No. 2,
 Pune - 37