



कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्रमांक २, पुणे ३७ यांचे कार्यालय

दूरध्वनि/फॅक्स क्रमांक ०२०-२४२६६०११.सांकेतांक - १२०० E-mail : eemd123@gmail.com

डाक प्रमाणित सह

यांवि-२/ यंत्र दुरुस्ती / दरपत्रक / तां-३ / ४६९० / २०२४

प्रति,
मागील पानावरील यादीप्रमाणे

कार्यकारी अभियंता,
यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

दिनांक - २९/०४/२०२४
११/०३/२०२४

BEML BL २२० १६९५० च्या दुरुस्ती कामाकरिता

दरपत्रक मागविणेबाबत.

महाशय,

.उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग, पाटस यांचे अखत्यारीतील विषयांकीत कामांसाठी

यांत्रिकी संघटनेकडे नोंदणीकृत अभिकरणांकडून सिलबंद लिफाफ्यात सोबत जोडलेल्या कामाचा तपशिल व नियम व अटनुसार दरपत्रक मागवण्यात येत आहेत. दरपत्रकाच्या सिलबंद लिफाफ्याच्या वरील बाजूस दरपत्रक असा उल्लेख करुन उपरोक्त विषयाचा व या कार्यालयाचा उपरोक्त पत्र क्रमांक नमूद करण्यात

यावा. सदरचे दरपत्रक हे दिनांक- रोजी ठीक ४.०० वाजेपावेतो या कार्यालयांस प्राप्त होणे


आवश्यक आहे.दरपत्रकामधिल दर हे दरपत्रक उघडल्यापासून १२० दिवस बंधनकारक राहतील.

कोणतेही एक अथवा सर्व दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखून

ठेवण्यात येत आहे.

आपला विश्वासु

सोबत :-कामाचा तपशिल


कार्यकारी अभियंता
यांत्रिकी विभाग, क्र.२, पुणे ३७

प्रत- उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग, पाटस

यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी
'अग्रेषित'.

✓ प्रत- भांडार शाखा विभागिय कार्यालय,यांना माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी .

Schedule

Name of Work :- Repairs to BEML BE220 - Sr. No.16950

Sr. No.	Description	QTY.	unit	Rate	Amount
	Repairs of BEML BE 220 No. 16950 as per O.E.M. specification and part nos. with cost of spares and labour charges etc.				
A	Spare Parts (B-1)				
1	155 BH 51988 BUSHING	1	NO		
2	155 BH 02139 PIN	2	NO		
3	155 HC 91561 SEAL DUST	2	NO		
4	155 BH 11349 SPACER	2	NO		
	Total (B1) Rs. =				
	GST 18% =				
	Cost of Spares Parts (B1)=				
B	LABOUR CHARGES (B-3)				
1	Removing BUCKET /ARM/BOOM JACK AASY FROM MACHINE AND REFITTING AFTER REPAIR	1	job		
	Total =				
	GST@18%=				
	Total Labour Charges (B3)=				
	Total A+B Rs. =				
	Say Total Rs. =				


Executive Engineer,
Mechanical Division No. 2,
Pune - 37